









QUY TRÌNH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG MỰC DUNG MÔI

Kiểm tra độ pH	Kiểm tra nhanh độ pH bằng máy	
		
Kiểm tra độ nhớt	Kiểm tra nhanh độ nhớt bằng cốc	Kiểm tra độ nhớt bằng máy
		
Tạo vệt màu/ in thử	Bằng tay kéo (Hand proofer)	In bằng máy
		
Kiểm tra màu sắc	Kiểm tra nhanh màu bằng mắt với 3 cấp độ (nhạt, trung bình, đậm)	Kiểm tra, phân tích màu bằng máy đo màu tự động, phân tích dữ liệu bằng máy tính

		
<p>Kiểm tra tính chất kháng nước và kháng chà xát</p>	<p>Kiểm tra tính chất kháng nước</p> 	<p>Kiểm tra tính chất kháng chà xát bằng máy</p> 